




Bei Einzelleistung:	stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t)
Bei Komplettleistung:	Kurzbeschreibung der Baumaßnahme
1 Stück Bauaufzug GEDA 300Z ca. 423 m² Arbeits- und Schutzgerüst, LK3, W06 Tragkonstruktion aus Gitterträgern ca. 17,55 m Konsolenausleger bis 70cm ca. 47 m Dachfangerüst ca. 15 m Treppenaufgang ca. 7,6 lfdm Schutzplane 1 Stück Passantenschutz	

Bei Einzelleistung:	Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen gewerblichen Arbeitnehmer	3
Bei Komplettleistung:	Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke	

Bei Einzelleistung:	Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung:	Eventuelle Besonderheiten der Ausführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überbauung Grab</li> <li>- Überbrückung der Sakristei mit Gitterträgern + Wandverankerung</li> <li>- Gerüst diente als Notdachauflager</li> </ul>	

Bei Einzelleistung:	Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)	13.928,07 €
Bei Komplettleistung:	Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)	

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.	
BVM-Objekt-Management Baureparatur, Gerüst, Vollwärmeschutz Nörl, Grünauer Straße 61 86033 Neuburg/Donau Tel. 0 84 31 / 4 94 99 - Fax 0 84 31 / 4 12 60	
Neuburg, 24.02.2020	
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznummer)	

**Nur vom Referenzgeber auszufüllen! <sup>5</sup>**

Die Leistungen sind

auftragsgemäß durchgeführt worden.

im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:

- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
- die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
- wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
- dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
- die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
- wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
- 

nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.

wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist Jürgen Sperlich fhs ingenieur-gmbh  
im  
Tel. 08232-5034384 Fax 08232-5034385 E-Mail info@fhs-ingenieure.de

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt

Untermeitingen 5.3.2020

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenzgeber)

**fhs** Fischer  
hollweck  
sperlich  
sperlich  
ingenieur-gmbh  
Tegellergstr. 10 86836, Untermeitingen  
tel 08232 5034384 fax 08232 5034385  
untermeitingen@fhs-ingenieure.de

<sup>5</sup> Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.