



## Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

### Bezeichnung des Bauvorhabens:

Sanierung eines WDV-Systems in Wettstetten, Josef-Fleischmann-Straße 7

### ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: BVA Oliver Bergmüller

vertraglich gebunden als:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer

### Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Lutz Morich  
Straße / Nr.: Josef-Fleischmann-Straße 7  
PLZ / Ort: 85139 Wettstetten

### Ort der Ausführung (Ort, Straße)

85139 Wettstette, Josef-Fleischmann-Straße 7

### Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Denkmal  
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4  
Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 55.000,00 €  
Baubeginn: März 2019 Fertigstellungstermin: Oktober 2019  
(Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

### Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
11212	Wärmedämm - Verbundsystem

**stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:**

- Abbau und Demontage des alten, nicht mehr funktionsfähigen WDVS
- ca. 250 m<sup>2</sup> Reinigen des Mauerwerks
- ca. 250 m<sup>2</sup> Dämmstoff EPS 035 geklebt und befestigt
- ca. 250 m<sup>2</sup> Armierungslage mit Glasfasergewebe
- ca. 250 m<sup>2</sup> Oberputz 2mm
- ca. 235 lfdm Anbau an Bauteile mit Sockelprofil
- ca. 250 m<sup>2</sup> Zweifacher Fassadenanstrich
- ca. 100 lfdm Einbau von PVC-Eckwinkeln an Kanten

**stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:**

Das bestehende WDVS war an eine integrierte Metallkastenkonstruktion angeschlossen. Hier war der Anschluss durch die Fugendichtbänder/ Anputzleisten jedoch mangelhaft, sodass Feuchtigkeit in das WDVS eingetreten ist.

Das komplette WDVS wurde demontiert und neu aufgebaut. Unter anderem musste das WDVS wieder fachgerecht an die neuen Anbauteile angeschlossen werden.

**BVA Oliver Bergmüller**

Betonsanierung, Verputz, Altbausanierung

Gerüst, Vorwärmeschutz

Nörd. Grünauer Straße 61

86633 Neuburg/Donau

Tel. 0 84 91 91 91 91 - 1 2 5 6 7 9 1 1 2 6 0

Stempel, Unterschrift Unternehmen

Neuburg

11.10.2019

Ort

Datum

**Nur vom Referenzgeber auszufüllen**

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß ausgeführt worden
- Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
  - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
  - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden
  - Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
    - verlief nicht reibungslos.
    - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist:

LUTZ MORICH

Tel. 0173-9237880 Fax

E-Mail LUTZ.MORICH@t-online.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen
  - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
  - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
  - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
- liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

WETTSTETTEN 13/10/19

Ort

Datum



Stempel / Unterschrift  
Referenzgeber