

## Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

### Bezeichnung des Bauvorhabens:

Neubau eines Ladengeschäftes mit Werkstatt und Lager

### ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: BVA Oliver Bergmüller, Nördliche Grünauer Straße 61, 86633 Neuburg an der Donau

vertraglich gebunden als:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer

### Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Georg Senner Bau GmbH  
Straße / Nr.: Ingolstädter Straße 104  
PLZ / Ort: 86633 Neuburg an der Donau

### Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Sudetenlandstraße, Neuburg

### Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Denkmal  
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 3  
Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 60.000,00 €  
Baubeginn: Oktober 2- 019 Fertigstellungstermin: Februar 2020  
(Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

### Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
112-11	Putzarbeiten

**stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:**

- ca. 1.500,00 m<sup>2</sup> Aufbringen eines Putzsystems als zweilagigen Kalk-Zement-Putz
- ca. 460,00 m<sup>2</sup> Aufbringen einer Haftspachtelung auf Stahl-Beton
- ca. 650,00 m<sup>2</sup> Aufbringen von Unterputz
- ca. 650,00 m<sup>2</sup> Aufbringen einer Gewebespachtelung
- ca. 650,00 m<sup>2</sup> Aufbringen von strukturierten Oberputzes
- ca. 100,00 lfdm Verputzen von Leibungen

**stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:**

Neuburg  
Ort

11.2.20  
Datum

**BVA Oliver Bergmüller**  
Betonsanierung, Verputz, Altbauanierung  
Gerüst, Vollwärmeschutz  
Nördl. Grünauer Straße 61  
86653 Neuburg/Donau  
Tel. 0 84 31 / 4 94 99 · Fax 0 84 31 / 4 12 80

Stempel / Unterschrift  
Unternehmen



**Nur vom Referenzgeber auszufüllen**

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß ausgeführt worden
- Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
  - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
  - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden

Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung

- verlief nicht reibungslos.
- Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Dipl. Ing. Christina Senner (FH)

Ansprechpartner ist: ..... Ingolstädterstr. 104 .....

86633 Neuburg/Do.

info@senner-bau.de

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Neuburg  
Ort

27.02.2020  
Datum

Georg Senner-Bau GmbH  
Bauunternehmen  
Tel. 06431/8495 Fax 06431/9352  
Ingolstädterstr. 104  
86633 Neuburg/Donau  
Stempel / Unterschrift  
Referenzgeber